



Steuerungs-Teile.

Stückzahl für eine Lokomotive.

Pos.	Stück	Bezeichnung	Material	Mod. N ^o .	Gew.	Bemerkung
2	2	Langschienen	Stahl			
6	6	Bolzen mit Scherben u. Splint	"			im Einsatz härten
12	12	Büchsen	Stahl			härten
2	2	Schieberseilbühnen	Stahl			
4	4	Büchsen	Stahl			
4	4	Büchsen	"			
2	2	Toreilhebel	Stahl			
2	2	Bolzen	"			im Einsatz härten
2	2	Bolzen mit Scherben u. Splint	"			"
4	4	Büchsen	Stahl			
2	2	Büchsen	"			
4	4	Lokomotivdeckel compl.	Wagnitz 21050			
2	2	Conturen	Stahl			Schild u. Lager im Einsatz härten
4	4	Conturensteine	Stahl			härten
4	4	Schrauben 5/8" Papstanker	"			anzufeligen
4	4	" " 3/8"	"			"
2	2	Papstanker	"			"
2	2	Bolzen mit Scherben u. Splint	"			im Einsatz härten
2	2	Schmiedefeder zur Contur	Stahl 21049			
4	4	Schrauben 3/4"	Stahl			v. Donat
4	4	Hülfe	Stahl			"
8	8	Schrauben 1/2"	Stahl			v. Donat
4	4	Splinte	"			"
2	2	Koppelgelenke	"			"