
Schnitt a-b.
Schnitt i-k.
Schnitt m-n.
Schnitt c-d.
Schnitt g-h.
Schnitt l-m.
Schnitt p-q.
Schnitt r-s.
Schnitt e-f.
Wasserkasten lichte 1640.
Wasserkasten lichte 630
Deckblech
Mitte
Kessel
Zugang.
Bis Mitte Maschine
Bis Mitte Kessel 760.
Bis Mitte Schuh 1600
Zum Stand
Zum 7. Rahmen = 12.80
Bis Mitte Stehbolzen 1800
Bis Mitte Stehbolzen 1915
Bis Mitte Schuh 1915
Bis Mitte Kessel 1915