








Der Ring wird gedreht bis auf 237 mm äußeren Durchmesser; dann werden 2 mm herausgestochen, das Paßstück zwischen die Ringenden geschoben, der Ring aufgeschliffen und nachdem das Paßstück entfernt. Das Schlußstück ist vor dem Aufschleifen anzupassen und anzu nieten.









L 3412 ZN·21·57 Jahrgang: 1920

| Auftr. Nr. | Fabrik Nr. | Strich | Strich Liste | Teil | Besteller | Bemerkungen | Bestell Datum | Unterschrift u. Datum Büro | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 3412 | 9455-56 | 2 | a | | | | | | |

Schlüsselweiten sämtlicher Muttern u. Schraubenköpfe und Verschraubungen nach dänischer Tabelle.

| Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh Stückgewicht | fertig Stückgewicht | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Splinte 6 mm | 8 | F.E. | Nr 1501 6x40 | | | | | | Verzeichnis |
| 2 | Sicherungsschrauben | 7 | R.G. | | 87338 | | | | | MD |
| 2 | Muttersicherungen | 6 | F.E. | | | | | | | (MF-BI) Lauftücher |
| 8 | Kopfschrauben | 5 | R.G. | | 87337 | | | | | MD |
| 1 | Paßstück Einschleifen | 4 | " " | | 59515 | | | | | ZW |
| 2 | Verschlußstücke | 3 | R.G. | | 43018 | | | | | MD-ZW |
| 2 | Entlastungsringe | 2 | G.E. | | 10489 | | | | | ZW |
| 2 | Mitnehmerscheiben | 1 | G.E.1 | | 43334a. 33945 | | | | | ZW |

Alle mit Lichtkanten versehenen Flächen werden bearbeitet Pos. 1 Alle Flächen werden bearbeitet Pos. 2 - 8

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Hauptzeichnung an: MF
2. Ausfertigung an: T² MD
3. Ausfertigung an: ZW - MF-BI
4. Ausfertigung an:

| Nr. | Teil | Änderungen Art der Änderung | Schrb. Nr. | geändert Datum | von | am | gepr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift

| Nr. | Aufschrift |
|---|---|
| 2105 | Flanschdeckel |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichn. | | |
| Gepaust | 2/9 20 | H. Gruenert |
| Geprüft | 14/9 20 | Ahrens |
| Normgepr. | | |

HANOMAG
Hannover-Linden
Abteilung: J¹

Maßstab: 1:1 Maße in mm | Ursprung: Eingez. Zeichn. | (Zeichn. Nr. des Werkes)

# Schieberentlastungsringe und Mitnehmerscheibe.

21·57