

Anordnung des Druckausgleichventilzuges

zu den 1 B-Tender-Lokomotiven für die Holding-

Südbahnen, Holding.

Fabrik No. 10693/64.

Zeichn. No. 163B