11363

Loch für Federstütze in 2 Achsgabeln,
13t. links, 18t. rechts für vordere Kuppelachse

HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

Direkt Einsetzen bärten

Schrauben und Muttern
nach Sämtlicher Tabelle.

Nr. 8

Runde Achslager

Schrauben fest eintreiben

Stück-Zahl	Benennung	Nummer Modell und Werkstatt	
6	Achsbacken 3... links	33t links	St. G.
6	Futter 3" links	33t links	"
6	Stellkeile	33t links	St. G.
6	Stellbolzenmuttern		"
12	Hinterlegbleche 1" sogl.		"
6	Splinte		"
6	Langstehbolzen 3... links	33t links	"
96	Schrauben 3" sogl.		"
96	Muttern 3" sogl.		"
96	Splinte		"

Ausführung für eine Lokomotive

Dimensionen und Modellzeichen

Fertig Gewicht kg:

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Achsgabel m. Strebe u. Stellkeil.

zu der 1'C-Heißd.-Tender-Lokomotive

für Hedjaz-Südbahnen

Fabr.-No 11363

Zeich.-No 98