Bl. 20227



R.G.: 84 Teile Kupfer, 14 T. Bancazinn, 2 T. Zink.

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
				10								
				9								
				8								
		16	Schrauben gl. vers. 7/8"	7	F.E.							
		4	Schrauben 1/4"	6	F.E.							
		4	Buchsen	5	R.G.							
		24	Muttern 7/8"	4	F.E.							
		8	Schrauben 7/8"	3	"							
		4	Federstütze	2	F.E.	einsetzen u. härten						
		4	Federstützführungen	1	St.G.		D407 ändern					

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: .....
2. Ausfertigung an: .....
3. Ausfertigung an: .....
4. Ausfertigung an: .....

Nr.	Teil	Änderungen: Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.	Zugehörige Zeichnungen: Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	27.9.23	[signature]
Gepaust		
Geprüft	1.11.23	[signature]
Normalgeprüft	1.12.23	[signature]

1B1-H-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 20227/29

Federstütze u. Führung für Laufradsatz.

11.03