Jahrgang:

Auftr.-Nr.	Fabr.-Nr.	Stck.	Bestell.	Bemerkungen	Unterschrift Datum	Bureau	Betrieb



Haken sitzt auf allen 4 Ecken

des Führerhausdaches



Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle

			5								
			4								
			3								
	8	Schrauben ½" m Mutt.	2	Fl.E						M5; M5	
	4	Haken	1	Fl.E	Verz. 448					L	
c b a Stückzahlen		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht		Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wirtl. angetragen

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: BB
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 4/382 4 K

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch.Nr. ____

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift
15.01	Führerhaus

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	19/11.23	K. Steinweg
Geprüft	23.11.23	Ellmann
Normgeprüft	23/11.23	Berlt

1-B-1 Heißd. T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L.B.III.

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20227/29

Haken zum Abheben des Führerhauses.

15.40

Gültig für folgende Lokomotiven: