bis Mitte Kessel = 436

Schnitt A-B

bis Mitte Kess. 445
bis Mitte Kessel = 538

R = 566

Nach Vorn

2 Rippen 10 m/m stark

Druckbelastung der Feder
bei m 14,7 kg.
Bei diesem Druck soll
das Ventil ablassen

10 Gang

Einfaches rechteckiges
Gewinde
Ganglinie 2 m/m
Steigung 4 m/m

bis Kesselrückwand = 1053

Bronce: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsseln
nach dänischer Tabelle.

| | | |