Bl: 10598

Die rechte Kurbel eilt der linken um 90° voraus.

Von hinten nach vorn gesehen.


Rechtes Treibrad von aussen gesehen.

Kuppelrad.

Halbkreis Durchmesser 940.

HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK
CASSEL

Treibrad.




Anstellung für eine Locomotive.				Herstellerstellung für eine Lokomotive.		Besitz Nr.
Lf. Nr.	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn. Nr.	Dimensionen u. Hauptzeichnung	kg.
4	Bandagen	1	Tiegelstahl				
2	Treibradsterne	2	Stahlformguss				
2	Kuppelradsterne	3	" "				
4	Achsen	4	Siemens Martin Flussstahl				
4	Keile	5	Stahl				
16	Schrauben	6	Flusseisen				
10	Mutterm dazu	7	"				

Materialvorschriften nach den Dänischen-Bedingungen.


Schraubenbolzen mit Muttern nach den Dänischen-Tabellen.

Räder mit 7½% auf die Achsen pressen.


Bandagenprofil für Treib- und Kuppelrad




Schnitt C-D.



Schnitt E-F.



Keil für die Achsen.



№ 4 = 10598 – Aug. 1911
№ 3 = 11217 – Aug. 1912

Trieb- u. Kuppelradsätze.

an der B' Tender-Lokomotive für die Ilmenau Henning Eisenbahn.

Fabr. No. 10598.

Zeichn. No. 126