

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
				10								
		8	Schrauben mit Muttern 7/8"	9	Fl. E.							E; E
		4	Führungen	8	"							E; D²
		16	Stifte	7	"							E; D²
		8	Schrauben mit Muttern 7/8"	6	"							E; E
		4	Unterlegplatten	5	Fl. E.							JP; D²
		4	Federn	4	St.	[illegible]						
		4	Pufferkreuze	3	Fl. E.							[illegible]
		2	Pufferstempel mit Scheibe, Mutter und Splint	2	"							
		2	Pufferstempel mit Scheibe, Mutter und Splint	1	Fl. E.							[illegible]

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen

Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten

Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr.

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	[illegible]	[illegible]
Geprüft		
Normgeprüft	24.7.24	[illegible]

Maßstab: 1:1 Maße in mm

Ursprung: [illegible]

1-B-Heißd.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: T.B. III.

Puffer.

10626