


20273



Schnitt A-B.

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

| Stückzahl | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Essack | Werkzeug/Schablone | roh fertig | Arbeitsverteilung |
|-----------|---|------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 10 | Scheibchen | | St. | | | | | |
| 8 | Schrauben mit Muttern 7/8 | 9 | Fl. E. | | | | | xx E, F |
| 4 | Führungen | 8 | . | | | | | E, D ² |
| 16 | Sliffe | 7 | . | | | | | E, D ² |
| 8 | Schrauben mit Muttern 7/8 | 6 | . | | | | | E, F |
| 4 | Unterlegplatten | 5 | Fl. E. | | | | | JP, D ² |
| 4 | Federn | 4 | St. | | | | | |
| 7 | Pufferkreuze | 3 | Fl. E. | | | | | |
| 2 | Pufferstempel mit Scheibe Mutter und Splint | 2 | . | | | | | |
| 2 | Pufferstempel mit Scheibe Mutter und Splint | 1 | Fl. E. | | | | | |

| c | b | a | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Essack | Werkzeug/Schablone | roh fertig | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|-----------|------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom Gesch. Nr.
 Änderungen (Schr. Nr.) Datum) von am
 Hb. (Teil, Art der Änderung) (Schr. Nr.) Datum) von am
 Hauptzeichnung an:
 2. Ausfertigung an:
 3. Ausfertigung an:
 4. Ausfertigung an:
 Zugehörige Zeichnungen:
 Aufschrift:

Gesamtheit:
 Geprüft:
 Homologiert:
 Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung:
1-B-Heißd.T.L
HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
 Abteilung: T.B. III
Puffer.
10626