

Service-meddelelse nr. 7.53

Reversgear - skinnebusser 1'serie.

Ved revision af reversgearkassen bør man have opmærksomheden henvendt på mellemhjulet nr. 664 c, som sidder fast på akslen nr. 722.

Selvom der ingen vridende påvirkning er mellem hjul og mellemaksel, har det i et par tilfælde dog vist sig, at hjulet er gået løst på akslen, hvilket medfører at tandflankerne kommer ud af normalt indgreb og forårsager unødigt støj og unormalt slid. Vi kan derfor tilråde, at eftersyn finder sted.

Skal en reversgearkasse underkastes en større reparation, som tager længere tid, kan det være af betydning for banen at kunne sætte vognen hurtig i drift f.eks. ved lån af et reversgear.

Vi meddeler til Deres orientering, at vi på lager har en reversgearkasse som omgående kan sendes til udlån mod et beløb af kr. 11.- pr. dag.

Randers, den 1.7.1953
Vognfabrikken Scandia A/S.