



Stellheile u. Gleitschule einsetzen u. härten.  
 Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell	Werkzeug	Stückzahl	roh fertig	Arbeitsverteilung
8	Scheiben 44 φ	14	H.E.						
32	Muttern 3/4" - 13 Z hoch	13							
8	Schrauben 3/4" - 68 Z lg.	12							
4	Schrauben 3/4" - 88 Z lg.	11							
4	Schrauben 3/4" - 95 Z lg.	10							
16	Schrauben 1/2" - Mutter Spl.	9							
4	Stiftschrauben 3/8" m Mutter Spl.	8							
4	Sicherungen	7							
8	Muttern 1" dazu	6	hart.						
4	Stellschrauben	5							
4	vordere Gleitschule 2 rechts	4							
4	hintere Gleitschule 2 rechts	3							
4	Stellweile 2 links	2							
4	Langsstreben 2 rechts	1	H.E.						

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom ..... Gesch. Nr. ....  
 Änderungen (Schr. Nr. Datum) von am (Schr. Nr. Datum) von am (Schr. Nr. Datum) von am  
 Hauptzeichnung an: .....  
 2. Ausfertigung an: .....  
 3. Ausfertigung an: .....  
 4. Ausfertigung an: .....  
 Zugehörige Zeichnungen:  
 Aufschrift: .....

Gezeichnet: ..... Datum: .....  
 Geprüft: .....  
 1B1H-T-L. HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung L.B.3  
 Maßstab: 1:1 Maß in mm Ursprung: 2022/29

Achsgabelsteg u. Stellheil 12.38