


Schnitt A-B



Stückliste für 1 Lokomotive.

Pos. Stk.	Bezeichnung	Material	Mod. No.	Bemerkung
a	4 Drahtfedern	Stahl		hier machen!
b	4 Federbünde dazu	Federstahl		
c	4 Bundschrauben 3/8 m. Spindel			hier machen!
d	4 Federstifte 35 mm φ			blank gezoq. Federstahl! 2 Stk. 35 mm lang! 2 " 37 " "
e	8 Federstiftführungen	Federstahl	21407	7 Stk. oben 35 mm hoch! 1 " unten 35 " "
f	4 Spannkloben mit je 2 Muttern	Federstahl		
g	2 Buchsen dazu			härten!
h	8 Buchsen dazu			härten!
i	8 Muttersechskanten dazu	Stahlguss	21170	
k	4 Suppote		21408	härten!
l	2 Bolzen m. Scheibe u. Spindel	Federstahl		härten!
m	2 Bolzen m. Scheibe u. Spindel	Federstahl		härten!
n	2 Bolzen m. Scheibe u. Spindel	Federstahl		härten!

Feder-Details.
2. Blatt.
Maßstab = 1:1!

Pos. Stk.	Bezeichnung	Material	Mod. No.	Bemerkung
o	2 Suppote	Stahlguss	21409	
p	2 Buchsen dazu	Federstahl		härten!
q	2 Bolzen m. Scheibe u. Spindel			hier machen!
r	4 Muttersechskanten 1/8" mit Spindel			hier machen!
s	10 Muttersechskanten 7/8" mit Spindel			hier machen!
t	8 Versenkungsschrauben 7/8"			hier machen!