

1) Komplette sæt
Maskinafdelingen.

Maskinafdelingens tegnestue ved Cvk. Kh.

Centralværkstedet, Kh.

Værkstedschefen.

Afdelingsing. i vognafd.

Vognværkstedet.

do. udgangen.

do. hjælpemagasin.

Drejerværksted II

do. værktøjsbur.

Sadelmagerværksted.

Elektrisk værksted, vognene.

do. akkumulatorvk.

Træværksted.

do. hjælpemagasin.

Malerværksted.

Regnskabsføreren. (5 sæt.)

Hovedmagasinet. (2 sæt.)

Jernmagasinet. (2 sæt.)

Modelkammeret.

Aing I.

Værkstedet, Ng.

Afdelingsingeniøren.

Vognværkstedet.

Magasinet.

Filialværkstedet, Esbjerg.

1. Distrikt.

Maskintjenesten.

Sektionsing. f. dampdriften.

Tilsynsførende f. vognopsynet.

1. Distrikt.

Vognopsynet, Kh I.

do. , Kh II.

do. , Kh III.

do. , Østerport.

do. , Roskilde.

do. , Korsør.

do. , Gedser.

Maskindepotet, Kh. L.

do. , Helsingør

do. , Slagelse

do. , Kalundborg.

do. , Næstved.

Maskintjenesten.

Centralværkstedet, Ar.

Værkstedschefen. (2 sæt.)

Aing. I.

do. II.

do. IIa.

Drejerværksted I.

do. II.

do. III.

Grovsmedie.

Vognværksted.

Truckværksted.

Træværksted.

Snedkerværksted.

Elektrikerværksted.

Motorværksted.

Reservedelsmagasin, etagebygning.

do vognhallen.

Regnskabsføreren. (3 sæt)

Hovedmagasin. (2 sæt)

Filialmagasin. (2 sæt)

2. Distrikt.

Maskintjenesten. (2 sæt)

Ming 2.

Ming 4.

1/3 Frichs, Aarhus

1/3 Scandia, Randers

2) Specielle sæt

2. Distrikt.

Maskintjenesten.

Vognopsynet, Aalborg.

do. , Aarhus H.

do. , Nyborg.

do. , Odense.

do. , Odense Syd.

do. , Fredericia.

do. , Padborg.

do. , Esbjerg.

do. , Viborg.

do. , Struet.

do. , Brande.

Maskindepotet, Randers.

do. , Sønderborg H.

do. , Langaa.

do. , Frederikshavn.

1949