





Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anzahl	Stückliste	Teil	Bestellung und Gattung	Bemerkungen	Liefertag	Unterschrift und Tag
	21254-58	5	a		7-C-H-T-L			



Achtung! Hebel für Schmierpressenantrieb nur an linker Schwinge, s.Z. 26.21



c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Schablone	roh fertig	ist fertige Stückgewicht	Arbeitsverteilung
			8 Splint 4 x 35	DIN 94	10	St. 00					
			8 Sechskantmutter 3/4"		9	St. 38.73					
			8 Senkschraube 3/4"		8	St. 38.73					
			4 Entlastungsring		7	St. 34.77	einsetzen u. härten				
			1 Kerbstift 10x100		6	St. 42.77					
			1 Stellschraube		5	St. 34.77					
			2 Buchse		4	St. 34.72	einsetzen u. härten				
			2 Stein		3	St. 34.77	einsetzen u. härten				
			2 Bügel Trechtl, links		2	St. 51.77					
			2 Schwinge Trechtl, links		1	St. 34.77	einsetzen u. härten				

Nr.	Teil	Änderungen Art der Änderung	Schr. Nr.	Tag	geändert von am geprüf.	Zugehörige Zeichnungen - Aufschrift
21.28						Schwingerlager
21.32						Schwingerstange

Gezeichnet: [Signature] Tag: [Date] Name: [Name] 1-C-HelBd.-Tender-Lok.  
 Geprüft: [Signature] für Horsens-Bahnen  
 Normgeprüft: [Signature]  
**HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL.**  
 Abteilung: L. B. 3  
**21.26**

DIN-Schlieselweiten

Schwinge