

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eff. udførelsen			
SIA	17.03.2004	KPej MKR	26.05.11			
2004			B3Y			

Togvej/kørmulighed fra					Bemærkninger	
Signal	Visn.		Indg.	Kode		
F-21	Kig	gr* gr*	A3/B3*, A5/B5*	3-4	ATC-balise styret af TS-modul	
F-21	Vent kør	gr*	A3/B3*	2-4	ATC-balise styret af TS-modul	
F-21	Vent stop	gu*	A1/B1*	1-5	ATC-balise styret af TS-modul	
I-21	2 gr	gr gr	A3/B3, A5/B5	3-4	ATC-balise styret af TS-modul	
I-21	Kør	gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul	
I-21	KTavle	gu gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul	
I-21	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul	
PU-21	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise	
PU-21	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise	
PU-11	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise	
PU-11	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise	
U-21					Ingen ATC-togstop	
F-22	Kig	gr* gr*	A3/B3*, A5/B5*	3-4	ATC-balise styret af TS-modul	
F-22	Vent stop	gu*	A1/B1*	1-5	ATC-balise styret af TS-modul	
I-22	2 gr	gr gr	A3/B3, A5/B5	3-4	ATC-balise styret af TS-modul	
I-22	KTavle	gu gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul	
I-22	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul	
PU-22	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise	

Banedanmark	Tvis (ATC-togstop)	48 nr 3841	Afløser :
-------------	--------------------	------------	-----------

Togvej/kørmulighed					Bemærkninger
Signal	Visn.	Indg.	Kode		
PU-22	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
PU-12	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
PU-12	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
U-22					Ingen ATC-togstop

På I-signalene I-21 og I-22 aftastes den gule lanterne ikke.

									Kartotek

					Rettelser

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eff. udførelsen
SIA	17.03. 2004	Z6.QS//	
2004	KPe/ MKR	B3Y	

Banedanmark	Tvis (ATC-togstop)	48 nr 3841	Afløser :
-------------	--------------------	------------	-----------