

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eff. udførelsen
SIA	17.03.2004	13.01.11	
		KPe/ MKR	BBY
2004			

Togvej/kørmulighed fra					Bemærkninger
Signal	Visn.		Indg.	Kode	
F-11	Kig	gr* gr*	A3/B3*, A5/B5*	3-4	ATC-balise styret af TS-modul
F-11	Vent stop	gu*	A1/B1*	1-5	ATC-balise styret af TS-modul
I-11	2 gr	gr gr	A3/B3, A5/B5	3-4	ATC-balise styret af TS-modul
I-11	KTavle	gu gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul
I-11	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul
PU-21	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
PU-21	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
PU-11	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
PU-11	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
U-11					Ingen ATC-togstop
F-12	Kig	gr* gr*	A3/B3*, A5/B5*	3-4	ATC-balise styret af TS-modul
F-12	Vent stop	gu*	A1/B1*	1-5	ATC-balise styret af TS-modul
I-12	2 gr	gr gr	A3/B3, A5/B5	3-4	ATC-balise styret af TS-modul
I-12	KTavle	gu gr	A3/B3	2-4	ATC-balise styret af TS-modul
I-12	STOP	gu rø	A1/B1	1-2	ATC-balise styret af TS-modul
PU-22	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
PU-22	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
PU-12	Kig og 135°		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise

Banedanmark

Skibbild (ATC-togstop)

48 nr 3831

Afløser :

Togvej/kørmulighed				
fra				
Signal	Visn.		Indg.	Kode
PU-12	STOP og 0°		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1
U-12				Ingen ATC-togstop

På I-signalerne I-11 og I-12 aftastes den gule lanterne ikke.

Konstr.	Tegn.	Kontr.	Rev. eft. udførelsen
SIA	17.03. 2004	B3, D1, / KPe/ MKR	03.01. 2011 MKR/ HBB
2004		B3Y	