

Konstr.	2004	Tegn.	14.07.2004	Kontr.	13.09.04	Rev. eft. udførelsen	
	SIA		KPe/ MKR		BBY		
a		b		c		d	
e		f		Rettelser			
g		h		i		k	
l		m		n		Kartotek	

Togvej/kørmulighed					Bemærkninger
fra					
Signal	Visn.		Indg.	Kode	
SI-C	KTavle	gr gr	D13/D14	2-4	ATC
SI-C	STOP	rø	D6/D7	1-2	ATC
U-F	Kør		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
U-F	STOP		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
U-D	Kør		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
U-D	STOP		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise
U-E	Kør		Ben1 +/ Ben2 -	Tel 2	ATP-balise
U-E	STOP		Ben1 -/ Ben2 +	Tel 1	ATP-balise

Der er etableret I-moduler på I-A og I-B

Den gule lanterne i signalet SI-C aftastes ikke

Banestyrelsen

Ringø (ATC-togstop)

48 nr 3861

Afløser :