



Bemerkung:

Die Flächen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind zu schleifen.  
Die Flächen 3 müssen sauber anliegen und mit dem  
Ringfacheln C & D genau in einer Ebene liegen.  
Die Flächen C & D müssen deshalb doppelt gecheckt  
sein, bevor der Ring aufgeschlitten wird.  
Schraube, Schnittungen, Feder & weitere Stäbe in  
der Fuge müssen genau nach unten stehen.





Dichtungsring im gespannten Zustand.



Fuge wenn Dichtungsring entspannt.


Anordnung der Löcher.

Dichtungsring abgewickelt.



9. Seite Zylinder

Dichtungsring unbearbeitet.



Schmitt C - ⑩.

Ausführung für eine Lokomotive.			Materiel Bestellung für eine Lokomotive	Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen
2	Düsen	1	E. - E.	Modell nur
2	Schieberstangen	2	St. - E.	
2	Streben m. Schraube auf	3	" "	
2	Legierungsmutter	4	" "	
4	Stifte	5	" "	
4	Spindeln	6	" "	
4	Wellekörper	7	E. - E.	Modell nur
4	Deckel	8	Stahl	
4	Federnde Ringe	9	E. - E.	
4	Federn	10	St. - E.	
4	Schrauben	11	" "	
2	Belastkörner	12	" "	

Kolbenschieber.

Zu der Zylinder-Lokomotive

für die Stolling Südbahn, Stolling.

Fabrik-Nr. 106956.

14. Februar 1911

Zurück-Nr. 201.