



6	Splinte 62. #	10							
4	Beilagen	9							
12	Muttern	8	R.E.						
6	Unterlegscheiben	7	R.E.						
6	Schrauben 3/4"	6	R.E.						
14	Stiftschrauben 1/8" m. Mutter	5	R.E.						
2	Steifplatten	4	R.E.						
2	Stehkesselträger	3	R.E.						
2	Stehkesselträger	2	R.S.						
2	Stehkesselträger	1	R.E.						

Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell auf. Geseh.	Werkzeug/Schablone	roh fertig	Arbeitsverteilung
Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom _____ Gesch. Nr. _____							
Hauptzeichnung an: _____							
2. Ausfertigung an: _____							
3. Ausfertigung an: _____							
4. Ausfertigung an: _____							
Zugehörige Zeichnungen: _____							
2.01 Kesselanordnung							
8.01 Rahmenanordnung							

Teil 2
 84 Teile Kupfer
 14 " Bancazinn
 2 " Zink

Schrauben, Muttern u. Stiftschrauben
 weiten nach dänischer Tabelle

1-B-1H-T-L

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
 CASSEL.
 Abteilung: I.B.3

Maßstab: 1:1
 Maß in mm
 Ursprung: 20227/30

Seitl. Stehkesselträger.

3.01