



Legierung für Teil 2:
 84 Teile Kupfer
 14 Teile Bancazinn
 2 Teile Zink

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach
 Dänischer Tabelle.

16 Muttern $\frac{3}{4}$ "	6 F.I.E.								
16 Stiftschrauben $\frac{3}{4}$ "	5 "								
2 Sicherungen	4 "								
2 Halteschrauben $\frac{3}{4}$ "	3 F.I.E.								
2 Büchsen	2 R.G.								
2 vord. Schieber-Deckel	1 G.E.								
c. b. a.	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug/Schablone	roh / fertig	Stückzahl	Arbeitsv.-teilung
Ohne Bearbeitungszugabe	Mit Bearbeitungszugabe	Sonderbearbeitung							
Wartungsarbeiten	Anzahlen	Schrauben	Schließen						
Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom	Gesch.Nr.	Hauptzeichnung an:							
Nr. Teil Art der Änderung	geändert	2. Ausfertigung an:							
	Schr. Nr. Datum von am Jahr	3. Ausfertigung an:							
		zugehörige Zeichnungen:							
		Aufschrift							
Gezeichnet	Datum	Name	1B1-H.T.L.		HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.				
Bepasst	21.12.23				CASSEL.				
Geprüft					Abteilung: L. B. 3				
Maßstab: 1:1	Maße in mm	Ursprung: 20227/29							
Vord. Schieberkastendeckel							19.21		