


# Kohlennäßvorrichtung.

Legierung für Rotguß  
 88 Teile Kupfer  
 10 " Bancazinn  
 2 " Phosphorkupfer  
 (5% Phosphor)



Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung/Lo		Fertig
Stück Zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichn. Pos.	Dimensionen u. Modellzeichen	Gew. Kg.
1	Flachhahn	1	R. S.				
1	Stiel	2	" "				
1	Flachhahn	3	" "	Vorr. 816d			
1	Mutter	4	Fl-S.				
2	Abbrechmutter	5	R. S.				
1	Unteratz	6	" "				
1	Stiftschraube	7	Fl-S.				
1	Gegenmutter	8	Fl-S.	" 203			
1	Mundstück	9	R. S.	Vorr. 984 E.			
1	Sattelstütze	10	Fl-S.	Vorr. 837 F.			
2	Bundring	11	K	L			
1	Gummischlauch	12	G	Vorr.			
2	Schellen dazu	13	Fl-S.	DE			
2	Schrauben m. M.	14	" "				

1	Verstärkungsplatte	15	Fl-S.	L			
4	Schrauben m. Mutter	16	" "	Vorr. 182d			
1	Ölzer	17	St.	DE			
1	Stempelplatte	18	Fl-S.	DE			
1	Verstärkungsplatte	19	" "	DE			
2	Schrauben 22 m. St. hant	20	" "	Vorr. 101d			

HENSCHEL & SOHN  
 CASSEL

Kohlennäßvorrichtung

1C-H-T-L.